

平成27年3月

シードスワブγ1号（細菌検体採取輸送容器）

不具合に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、製造メーカーよりシードスワブγ1号（細菌検体採取輸送容器）の下記ロットにつきまして「綿球がはずれて軸が露出または、採取中に綿球が抜ける等の発生の恐れがある」との連絡がございました。

誠に恐縮ではございますが、保管されているシードスワブγ1号のロットをご確認のうえ、対象の場合は別ロット品と交換させていただきます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬白

***** 記 *****

■対象容器（ロット番号：SGUS）

容器番号	ロット番号	専用容器	備考
A30	SGUS	シードスワブγ1号 （細菌検査用）	綿球の装着不備の為

■ロット（LOT）番号掲載箇所



以上

15-0346